Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ
«16» июля 2021 г.
учётный № проверки 78210061000200367556

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу

190031, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 40, лит. А, тел. (812) 718-25-05

Управление по Кронштадтскому району
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Кронштадтского района

197761, г. Санкт-Петербург, Кронштадтское шоссе, д. 21, корпус 2, тел. (812) 311-25-50,
E-mail: 15@78.mchs.gov.ru

«22» июля 2021 г., 10 час. 00 мин. № 34-1-112
(дата и время составления акта)

197761, г. Санкт-Петербург, Кронштадтское шоссе, д. 21, корпус 2
(место составления акта)

Акт выездной проверки

внеплановой
(плановой / внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с Решением о проведении выездной проверки от 16.07.2021 № 34-1-112, учётный № проверки 78210061000200367556
(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учётный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проводится в рамках:
федерального государственного пожарного надзора
(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:
1) Федоров Алексей Александрович – старший инспектор отделения надзорной деятельности ОНДПР Кронштадтского района управления по Кронштадтскому району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу;
2) Гаджиев Гаджи Магомедович – старший инспектор ОНДПР Кронштадтского района управления по Кронштадтскому району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу;
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты: не привлекались
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации): не привлекались
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:
здания дошкольного учреждения

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):
197761, Санкт-Петербург, г. Кронштадт, пр. Ленина, д. 3, литер А

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 17 общеразвивающего вида Кронштадтского района Санкт- Петербурга (сокращенное наименование – ГБДОУ детский сад № 17 Кронштадтского района Санкт- Петербурга), адрес (место нахождения) юридического лица: г. Санкт-Петербург, г. Кронштадт, пр. Ленина, д. 3, литер. А; ИНН 7818010869

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (её филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:
с «20» июля 2021 года, 10 час. 00 мин.
по «22» июля 2021 года, 10 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки не приостанавливалось

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:
2 рабочих дня, 02 часов 00 минут

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:
1) осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:
с «20» июля 2021 года, 10 час. 00 мин.
по «20» июля 2021 года, 11 час. 00 мин.
по месту: 197761, Санкт-Петербург, г. Кронштадт, пр. Ленина, д. 3, литер А

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:
протокол осмотра от 20.07.2021 № 34-1-112

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) получение письменных объяснений

(указываются сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

в следующие сроки:
с «22» июля 2021 года, 09 час. 00 мин.
по «22» июля 2021 года, 10 час. 00 мин.
по месту: 197761, Санкт-Петербург, г. Кронштадт, пр. Ленина, д. 3, литер А

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого получены:
письменные объяснения от 22.07.2021 г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1) инструкция о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты; акт переноса ДПИ;

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

2) Расчета по оценке пожарного риска:

нет

(указываются реквизиты расчёта, кем и когда выполнен, в случае отсутствия расчёта, об этом делается соответствующая запись)

Соответствие результатов расчета:

(При несоответствии результатов расчета указываются причины несоответствия расчета предъявляемым требованиям и (или) указываются невыполненные меры, разработанные по результатам расчетов пожарных рисков, подтверждающих выполнение условий соответствия объекта требованиям пожарной безопасности)

3) Заключение о независимой оценке пожарного риска:

нет

(указываются реквизиты заключения, кем и когда выполнено, в случае отсутствия заключения, об этом делается соответствующая запись)

Соответствие заключения:

(При нарушении порядка оценки соответствия требованиям пожарной безопасности указываются нарушения и (или) указываются невыполненные меры, разработанные по результатам проведенной независимой оценки пожарного риска)

11. По результатам выездной проверки установлено:

выявлено невыполнение пунктов № 1-13, 15-16 предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности № 34-1-105/1/1 от 29.10.2020 года:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения требований пожарной безопасности	Структурная единица нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, которым установлено нарушенное требование пожарной безопасности
1	2	3
1.	Не соблюдаются проверяемым лицом на объекте защиты проектные решения, выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасности по наличию системы обеспечения пожарной безопасности (из коридора без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м в двух этажном здании отсутствует система вытяжной противодымной вентиляции (длина коридора 25,68 м.)	Статьи 4 - 6, ст. 56 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ) пп. «в» п. 7.2 СП 7.13030.2013)
2.	Проверяемым лицом не соблюдается в пределах их компетенции на объекте защиты проектные решения, выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасности по наличию системы обеспечения пожарной безопасности (помещение тамбура 1 этаже не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией) (помещение № 116 по рабочему плану)	Статьи 4-6, 54, 83 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; прил. А, п. А 4. табл. А 3 п. 38 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»
3.	Проверяемым лицом не соблюдается в пределах их компетенции на объекте защиты проектные решения, выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасности по наличию системы обеспечения пожарной безопасности (помещение тамбура 1 этаж не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией) (помещение № 130 по рабочему плану)	Статьи 4-6, 54, 83 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; прил. А, п. А 4. табл. А 3 п. 38 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»
4.	Проверяемым лицом не соблюдается в пределах их компетенции на объекте защиты проектные решения, выполненные в соответствии с	Статьи 4 - 6, ст. 89 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержден Федеральным законом от

	требованиями пожарной безопасности по конструктивным и объемно-планировочным решениям (На объекте защиты ширина лестничного марша лестницы № 1 менее 1,35 м.	22.07.2008 N 123-ФЗ) п. 5.2.5 СП 1.13130.2009
5.	Проверяемым лицом не соблюдается в пределах их компетенции на объекте защиты проектные решения, выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасности по конструктивным и объемно-планировочным решениям (На объекте защиты ширина лестничного марша лестницы № 2 менее 1,35 м.)	Статьи 4 - 6, ст. 89 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ) п. 5.2.5 СП 1.13130.2009)
6.	Проверяемым лицом не соблюдается в пределах их компетенции на объекте защиты проектные решения, выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасности по конструктивным и объемно-планировочным решениям (При открывании дверей из помещений в коридор, ширина эвакуационного пути по коридору меньше 1,2 м (коридор на 1 этаже) (по факту 0,92 м);	Статьи 4 - 6, ст. 89 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ) п. 5.1.1. СП 1.13130.2009
7.	Проверяемым лицом не соблюдается в пределах их компетенции на объекте защиты проектные решения, выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасности по конструктивным и объемно-планировочным решениям (На объекте защиты ширина эвакуационного выхода в свету менее 0,8 м (промежуточный выход из помещения пищеблока в раздевалку) (помещение № 122 по рабочему плану);	Статьи 4 - 6, ст. 89 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ) по факту 0,73 м) (п. 4.2.5. СП 1.13130.2009
8.	Проверяемым лицом не соблюдается в пределах их компетенции на объекте защиты проектные решения, выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасности по конструктивным и объемно-планировочным решениям (На объекте защиты ширина эвакуационного выхода в свету менее 0,8 м (выход наружу из раздевалки пищеблока) (помещение № 122 по рабочему плану) (по факту 0,76 м)	Статьи 4 - 6, ст. 89 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ) п. 4.2.5. СП 1.13130.2009)
9.	Проверяемым лицом не соблюдается в пределах их компетенции на объекте защиты проектные решения, выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасности по конструктивным и объемно-планировочным решениям (На объекте защиты ширина эвакуационного выхода из групповой ячейки непосредственно наружу в свету менее 1,2 м при числе эвакуирующихся более 15 человек (с восточной стороны на 1 этаже) (по факту 0,82 м)	Статьи 4 - 6, ст. 89 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ) п. 5.2.14. СП 1.13130.2009)
10.	Проверяемым лицом не соблюдается в пределах их компетенции на объекте защиты проектные решения, выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасности по конструктивным и объемно-планировочным решениям	Статьи 4 - 6, ст. 89 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ) п. 5.2.14 СП 1.13130.2009)

	(На объекте защиты ширина эвакуационного выхода из групповой ячейки в свету менее 1,2 м, при числе эвакуирующихся более 15 человек (выход на 1 этаже на лестницу № 2);	
11.	Проверяемым лицом не соблюдается в пределах их компетенции на объекте защиты проектные решения, выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасности по конструктивным и объемно-планировочным решениям (При открывании дверей из помещения коридора, глубина промежуточной лестничной площадки менее 1 м (промежуточная лестничная площадка на 2 этаже ЛК № 1)	Статьи 4 - 6, ст. 89 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ) п. 5.2.5 СП 1.13130.2009)
12.	Проверяемым лицом не соблюдается в пределах их компетенции на объекте защиты проектные решения, выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасности по конструктивным и объемно-планировочным решениям (При открывании дверей из помещения коридора, глубина промежуточной лестничной площадки менее 1 м (промежуточная лестничная площадка на 2 этаже ЛК № 2)	Статьи 4 - 6, ст. 89 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ) п. 5.2.5 СП 1.13130.2009)
13.	Проверяемым лицом не соблюдается в пределах их компетенции на объекте защиты проектные решения, выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасности по конструктивным и объемно-планировочным решениям (На объекте защиты ширина эвакуационного выхода из групповой ячейки непосредственно наружу в свету менее 1,2 м, при числе эвакуирующихся более 15 человек (с западной стороны на 1 этаже) (по факту 0,82 м)	Статьи 4 - 6, ст. 89 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ) п. 5.2.14 СП 1.13130.2009)
15.	На объекте защиты не соблюдаются проектные решения, выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасности по наличию системы обеспечения пожарной безопасности (Звуковые сигналы СОУЭ в групповых ячейках на первом этаже не обеспечивают допустимый уровень звука.	Статьи 4 - 6, ст. 84 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ) п.4.2. СП 3.13130.2009)
16.	На объекте защиты не соблюдаются проектные решения, выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасности по наличию системы обеспечения пожарной безопасности (Звуковые сигналы СОУЭ в групповых ячейках на втором этаже не обеспечивают допустимый уровень звука.	Статьи 4 - 6, ст. 84 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ) п.4.2. СП 3.13130.2009)

(указывается выявленные нарушения обязательных требований)

12. К настоящему акту прилагаются:
1) протокол осмотра от 20.07.2021 № 34-1-112;
2) письменные объяснения от 22.07.2021;

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Старший инспектор ОНДПР Кронштадтского района управления по Кронштадтскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу Федоров А.А.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку) (подпись)

Федоров Алексей Александрович – старший инспектор ОНДПР Кронштадтского района управления по Кронштадтского району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу, телефон: (812) 311-25-50, E-mail: 15@78.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

С актом выездной проверки ознакомлен(а):

Люпочкина Ольга Владимировна Врио заведующего

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с актом выездной проверки)

«10» часов «00» минут «22» 07 2021 г. (подпись)

Отметка об отказе в ознакомлении с актом выездной проверки:

(подпись инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

Акт выездной проверки направлен в электронном виде на адрес электронной почты: sayu.sad17@obr.gov.spb.ru

(подпись инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)